Заказать рентгенозащитные материалы на **https://medik-dom.ru**

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

НАИМЕНОВАНИЕ:

1. Окно рентгенозащитное заводской номер 1898 2,5 Pb
2. Паспорт – 1 шт.
3. Копия сертификата соответствия – 1 шт.
4. Рама окна прижимная – 1 шт.
5. Рама оконная – 1 шт.
6. Стекло рентгенозащитное 1000×1000 Pb 2,5

Подпись лиц, ответственных за приемку

Дымов

ШТАМП ОТК

ОТК

Дата выпуска: «14» 07 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ОКНО РЕНТГЕНОЗАЩИТНОЕ ОРЗ-1

1898 2,5 Pb

1. Общие сведения.

1.1. Окно рентгенозащитное ОРЗ со свинцовым эквивалентом 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 и более.

1.2. Изготовитель Россия.

2. Назначение.

2.1. Окно рентгенозащитное (ОРЗ-1, ОРЗ-2) устанавливается в проём между пультовой и процедурной рентген. кабинета и предназначено для защиты медицинского персонала и пациентов от рентгеновского излучения.

2.2. Оконный блок рентгенозащитный обеспечивает непрерывную защиту от рентгеновского излучения по всей площади проема, в т.ч. в местах примыкания коробки к поверхностям стен помещения в соответствии со свинцовым эквивалентом 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 Pb и более.

2.3. Конструктивно оконный блок состоит из оконной рамы, стекла рентгенозащитного и прижимной оконной рамы. Материал рамы ОРЗ – комбинированный металлический профиль толщиной 1,5-2 мм. Толщина стекла рентгенозащитного может быть от 8 до 15 мм. Стекло рентгенозащитное имеет бледно-жёлтый (янтарный) оттенок, что не мешает визуальному осмотру, но абсолютно непроницаемо для рентгеновского излучения.

2.4. Полимерно-полиэфирное порошковое покрытие оконной рамы устойчиво к обработке моющими средствами. Запрещается использовать порошковые абразивные моющие средства. Цвет оконной рамы соответствует каталогу RAL. Допускается естественное проявление коррозии при попадании капельной влаги, при нарушении покрасочного слоя, при эксплуатации в агрессивной среде (дождь, снег, хим. производство), что влияет на основные свойства конструкции.

3. Условия эксплуатации.

3.1. Не допускается повреждения поверхности изделия твердыми предметами, не наносить на поверхность агрессивные среды.

3.2. Не допускать попадания в периметральную фурнитуру штукатурки, мастики и других посторонних предметов.

3.3. Необходимо осматривать внешнюю поверхность изделия и её очищать. Очищение рентгенозащитного стекла осуществляется при помощи хлопчатобумажных мягких тканей без применения абразивных материалов.

4. Транспортирование и хранение.

4.1. Изделие транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

4.2. Транспортировать изделие следует в специализированном ящике, изготовленным заводом-изготовителем. Рекомендовано вертикальное расположение при транспортировке. Транспортировка изделия должна осуществляться с помощью широких плоских ремней, исключающих повреждение поверхностей.

4.3. При хранении изделий обеспечить их предохранение от механических повреждений и загрязнений.

5. Подготовка к работе.

5.1. Проверить комплектность поставки изделия согласно договору с Заказчиком и убедиться в отсутствии повреждений.

5.2. Установка изделия:

- закрепить оконную раму по уровню в монтажный проем;

- установить в раму стекло рентгенозащитное;

- установить прижимную раму;

- закрепить коробку анкерными болтами;

ВНИМАНИЕ! Перетягивание болтов прижимающих раму неизбежно приводит к разрушению стекла! Будьте осторожны! Прижимная рама должна быть одета плотно, фиксирующий момент с прижимной рамы передается на стекло через уплотнительные резинки.

- заполнить зазоры между коробкой и стеной цементно-песчаным раствором, монтажной пеной, дополнительно, при необходимости – баритовой штукатуркой;

- после высыхания пены или раствора – окно готова к эксплуатации.

6. Гарантийные обязательства.

6.1. Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течении 12 месяцев со дня ввода товара в эксплуатацию, при условии соблюдения Заказчиком требований настоящего руководства по эксплуатации.

6.2. В пределах гарантийного срока изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену изделия или его составных частей при предъявлении претензии Заказчика по обнаруженным скрытым производственным дефектам. Услуга оказывается в соответствие с Договором поставки.

6.3. Производитель не несёт ответственности за механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации изделия, а также его транспортировки и установки, совершенной силами Заказчика.

6.4. Эксплуатация изделия производится в соответствии с указаниями настоящего паспорта и нормами СанПин 2.6.1.1192-03.