

SONY

Исх. № 6/н
Дата: 03.02.2012

По месту предъявления

Уважаемые господа,

Настоящим компания ЗАО «Сони Электроникс» свидетельствует вам свое уважение и информирует о том, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 906 от 13 ноября 2010 года "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982", вступившим в силу с 26 января 2011 г., код ОКП 9398 исключен из единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации. Таким образом, расходные материалы Sony UPP-110S, UPP-110HD, UPP-110HG, UPP-210SE, UPP-210HD, UPT-210BL, UPP-725, UPT-735BL, UPT-736BL, UPT-510BL, UPT-512BL, UPT-514BL, UPT-517BL, UPT-M710BL, UPT-M712BL, зарегистрированные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития с кодом ОКП 9398, не подлежат обязательной сертификации. В связи с вышеуказанным, оформление сертификатов для перечисленных моделей не требуется, и предоставление такого документа для них не является обязательным с 26 января 2011 г.

С уважением,

Заместитель Менеджера Отдела Сертификации
Операционного Управления ЗАО «Сони Электроникс»



Чеберяко К..

